

Guía

**INFORMATIVA
A TODA LA POBLACIÓN
SOBRE LOS RIESGOS
DEL ASBESTO**

**ATENCIÓN
CONTIENE
ASBESTO**

Respirar el polvo de
ASBESTO es peligroso
para la salud

Seguir las normas
de seguridad

Asbesto

Buenos Aires Ciudad



asociación gremial

sutep

de trabajadores del subte y el premetro

CTA
de los trabajadores

FSM



Teníamos la razón. El Subte está contaminado

En Febrero del 2018 al tomar conocimiento de lo que estaba denunciando el compañero con asbestosis en el Metro de Madrid comenzamos a hacer las actuaciones que creímos convenientes en defensa de la salud de todos nuestros compañerxs.

Realizamos de inmediato las denuncias y las primeras respuestas que obtuvimos desde la empresa SBASE,

fue que no estaba comprobada la existencia de ASBESTO, Mineral altamente cancerígeno en ninguna de las flotas ni en el ámbito subterráneo. Luego de poner en la mesa todas nuestras pruebas científicas, técnicas, médicas y luego de muchos pasos en la rueda, la empresa SBASE en Diciembre del 2018 acepta públicamente que siempre tuvimos.

(Ciudad de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018).- Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informa que presentó el Plan de Gestión Integral de Asbesto de la Red de Subte, en el marco de la comisión conformada junto con los gremios; Metrovías; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio; y la Defensoría del Pueblo, que consiste en la revisión paulatina del material rodante y de la infraestructura del subte y Premetro. Además, se dieron a conocer los resultados del análisis de las formaciones CAF 5000, que confirmaron la presencia de amianto en distintos componentes, fuera de todo contacto con los pasajeros.

La presentación se hizo en el marco de una reunión convocada por la Subsecretaría de Trabajo porteña donde se presentó el plan, que consiste en la revisión del material rodante y de la infraestructura de la red, y en dar solución a la problemática en caso de confirmarse una eventual presencia de asbestos. Se otorgará prioridad al análisis del material rodante, para continuar en las estaciones, talleres y subestaciones. A su vez, incluye tres programas: la detección, el retiro y disposición final de los materiales, y el cuidado de la salud de los trabajadores.

En ese sentido, la iniciativa deberá ser desarrollada por el operador –en este caso, Metrovías- e incluida dentro del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional de la empresa, y en su caso de sucesivos operadores, con la supervisión de SBASE.

Al mismo tiempo, se presentaron los resultados de los estudios llevados adelante por la empresa DICON –un operador especializado en el tratamiento de este tipo de materiales - en los coches CAF 5000, sacados de circulación en febrero pasado.

La empresa, con la presencia de los gremios y siguiendo los protocolos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, fue la encargada de tomar las muestras de los elementos sospechados, que luego fueron analizados en un laboratorio.

Los resultados presentados corresponden al análisis de piezas de dos coches, que se encontraban bajo bastidor, dentro de coferes, y dentro del tablero de baja tensión en la cabina de conducción. Esto quiere decir que, en ningún caso, estaban al alcance de los pasajeros.

Una vez que Dicon finalice el análisis del resto de los CAF 5000, será la encargada de hacer la descontaminación de los trenes. Posteriormente, SBASE se encargará de establecer los mecanismos habituales de disposición de las formaciones, como se suele proceder con el resto de la flota en desuso.



Sabrina Laura Fernández
Prensa
Relaciones Institucionales y Comunicaciones



EL ASBESTO MATA



BETO PIANELLI

SECRETARIO GENERAL
AGTSYP

Este material que estamos presentando queremos que sea un herramienta más, para que todos nuestrxs compañerxs se capaciten para reclamar un lugar seguro, donde no se enferme, donde podamos realizar nuestra actividad laboral sin que esto a largo plazo repercuta en nuestra salud.

La historia de nuestro sindicato nace de la organización y conformación de un fuerte cuerpo de delegadxs de base, que peleó y conquistó la reducción de la Jornada laboral por insalubridad, que luchó para mejorar las condiciones de seguridad en los Talleres, "lugares de tráficos" (quisiste decir: lugares de descanso y vestuario de los tráficos), Boleterías y Limpieza.

Que luchó y peleó para que los compañerxs puedan ir a ganarse la vida y no a perderla.

Esperamos que este material sirva como herramienta informativa, para actuar en caso de sospecha de este mineral altamente cancerígeno, que como explicamos a continuación se utilizó durante muchísimo tiempo hasta que, se comprobó realmente el daño irreversible, que causa en la salud de aquellxs que lo hayan manipulado o estuvieron expuestxs al asbesto.

Desde la Comisión Directiva, con la Secretaría de Salud Laboral y el conjunto de los delegadxs vamos a luchar, para sacar el asbesto de las instalaciones del subterráneo y el premetro, priorizando la salud de cada uno de los compañerxs en su lugar de trabajo

Mientras que este gobierno habla de reforma laboral y de cómo precarizar las condiciones y hacerlas mas flexibles, nosotrxs reafirmamos nuestro compromiso de defender lxs derechos de lxs trabajadorxs y que cada vez tengamos más derechos y mejores condiciones laborales.



¿Qué es el amianto o asbesto?

El asbesto o amianto, es un mineral muy presente en nuestra vida. Lo encontramos en forma de fibras flexibles, brillantes y suaves, que tiene un alto grado de resistencia a la combustión, por lo que se emplea en la fabricación de revestimientos, aislantes y tejidos resistentes al fuego y al calor.

El término asbesto proviene del griego y significa inextinguible y su sinónimo amianto, significa incorruptible, ambos son el nombre genérico de una serie de silicatos fibrosos naturales y muy difundidos en la naturaleza

Se conoce desde la prehistoria, 2.500 años antes de nuestra era, pero fue con la revolución industrial cuando su uso se extendió, gracias a que es altamente resistente al calor, a la fricción y a los productos químicos y, al mismo tiempo, tiene un costo reducido y es de fácil manipulación. Y, sobre todo, es prácticamente indestructible.

La característica principal del asbesto o amianto, es que sus fibras se descomponen con facilidad. Si las fibras quedan unidas no son peligrosas, pero si se rompen pueden inhalarse, quedando en los pulmones u otras partes del cuerpo provocando graves patologías.

¿Qué Tipos hay?

SERPENTINAS



- Amianto Blanco: Crisolito. Fibras delgadas y curvadas, flexibles y sedosas. además de su no combustibilidad y protección contra el calor, resistencia eléctrica, al desgaste, y la posibilidad de tejer sus fibras, resistencia a los microorganismos. Variedad presente en nuestro ámbito subterráneo

ANÍBOLES



- Asbesto Marrón: Grunerita. Fibras rectas y largas de color grisáceo o parduscas. Resistente al ácido. Se ha utilizado en el aislamiento térmico.



- Asbesto Azul: Crocidolito. Fibras rectas, largas y finas de color azul, muy resistente a los ácidos por lo que se destinó a la fabricación de tubos de fibrocemento y como material ignífugo.



✓ Debido al asbesto/amianto manipulado durante los últimos 50 años, se extenderá una epidemia de muertes y enfermedades que durará hasta 2040.

Historia

- 1906 Mueren 50 trabajadores textiles en Francia por asbestosis
- 1907 Se objetó por primera vez la alteración de tejido pulmonar de la asbestosis pulmonar
- 1927 circula la primera publicación científica de un caso de asbestosis pulmonar
- 1940-1950 se relaciona al asbesto con el cáncer broncopulmonar y posteriormente se descubre que también provoca patologías pleurales
- 1960 se demostró la asociación con el mesotelioma maligno de la pleura y el peritoneo(completar con bibliografía)
- 1979 La IARC clasifica a la fibra de asbesto, como inorgánica y cancerígena
- En 1982 se lo asocia al derrame pleural benigno.(completar con bibliografía)
- En 1986 Convenio sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad (Entrada en vigor: 16 junio 1989) https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C162
- El amianto es conocido desde la antigüedad, presente en las descripciones de Marco Polo de China y Finlandia del siglo III. Pero su extensión se dio a partir de la revolución industrial, a través de la explotación de los depósitos naturales de amianto en Quebec, Finlandia, los Urales y Sudáfrica.
- En 2018 mueren tres trabajadores del Metro de Madrid y se detectan nuevos enfermos por la manipulación de los trenes de la flota CAF 5000

La consistencia del asbestos es importante para su clasificación

ASBESTO FRIABLE



Material que contiene Asbesto que al secarse puede ser fácilmente pulverizado con la mano.

Todos los asbestos tienen vida útil de muchos años (20 o más) y son una fuente permanente de desprendimiento de fibras.

ASBESTO NO FRIABLE



Igual al anterior en cuanto al contenido de Asbesto pero que no podría generar fibras por pulverización manual, estaría ocluído.






¿Qué tipos de exposición existen ?



EXPOSICION LABORAL: Esta exposición puede ser directa o indirecta y se le ha prestado mayor atención debido a que el asbesto/amianto tiene una gran cantidad de usos en industrias como la del CEMENTOASBESTO, NAVAL, MATERIAL RODANTE DE TRENES Y SUBTES, EMBREAGÜES, AISLAMIENTOS TERMICOS Y SONOROS etc., los trabajadores que están involucrados en la fabricación, instalación y reparación de estos productos presentan un evidente riesgo a la exposición.

EXPOSICIÓN AMBIENTAL:de las personas que viven en las cercanías de concentraciones de asbesto/amianto, ejemplo minas, plantas industriales o como en nuestro caso, el usuario de subte que utiliza dicho transporte moverse en la red.



EXPOSICION DOMESTICA:de los familiares que viven con el trabajador expuesto laboralmente, en particular aquel familiar que tiene contacto con la ropa de dicho trabajador,a esto se lo denomina exposicion domestica.

Todos los días viajan más de dos millones de personas en la red subterránea. Estos son los lugares dónde se encuentra el asbestos en nuestro ámbito.





METRODELEGADXS

¿Qué denunció el sindicato?

Desde nuestro Sindicato AGTSyP denunciamos que en nuestro ámbito laboral existe una exposición laboral y ambiental, ya que todxs lxs trabajadorxs cuando ingresan a la empresa se les realiza un examen médico preoccupacional que los declara aptos para las tareas a desarrollar.

Los más Exuestos son lxs trabajadorxs que tuvieron contacto directo con el material rodante, mecánicos, electricistas, mecánicos de guardia en línea, neumáticos, electrónicos, guardxs, conductorxs y maniobristxs. EXPOSICIÓN LABORAL

En el túnel las fibras se trasladan por efecto saltamontes, que consiste en que cuando absorben humedad aumentan su peso y precipitan al suelo, al tiempo se secan y ante un movimiento del aire simplemente por circular el tren en el túnel vuelven a trasladarse a través de él esto desparrama la contaminación a todos a través del túnel exponiendo también a usuarios.

Para la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD la dosis segura es CERO por ello está prohibido hace años y por eso es necesario DESASBESTIZAR.

Recuerde las fibras más peligrosas son las que no se ven y son las que ingresan hasta la parte más profunda del pulmón.

¿Que produce en nuestro organismo ?

Dado que la puerta de entrada de las fibras de asbesto/amianto,es el Sistema Respiratorio principalmente (otra de las entradas es el Sistema Digestivo) en general solo las fibras de 5 micras llegan a los aveolos y se producen las siguientes patologías.

ASBESTOSIS (fibrosis pulmonar)

La asbestosis es la patología pulmonar crónica, progresiva y de evolución lenta, producida por la inhalación de asbesto o amianto, prácticamente idéntica a la silicosis de los mineros. Las indestructibles fibras de amianto penetran en los pulmones y al inflamarse el causan la fibrosis pulmonar (pequeñas cicatrices en el pulmón).

Esta patología sólo puede ser causada por la exposición al amianto, aunque los efectos son aún más graves en personas fumadoras por su debilidad pulmonar. Puede aparecer hasta 10 años después de la exposición al asbesto.

Es la patología pulmonar derivada de la exposición laboral al asbesto en la mayoría de los casos.

Sus expresiones clínicas son la disnea, la tos seca y la opresión torácica


CÁNCER DE PULMÓN

Es una grave patología pulmonar, que es la causante principal de las muertes por exposición al amianto y que por tanto, es grave, crónica y puede ser mortal. Puede aparecer en personas con asbestosis o placas pleurales previas, pero no necesariamente, ya que en algunos casos se da sin la aparición de ninguna patología pulmonar anterior. Aparece entre 15 y 40 años después de la exposición a la sustancia.

Los efectos son exponencialmente más graves en personas fumadoras.

Tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje alto de los compañerxs que hoy trabajamos en el subte y tenemos un promedio de 20 años de antigüedad, y que solo una fibra en nuestro organismo, representa un peligro potencial a largo plazo

Enfermedades asociadas al contacto con el asbesto



@elperiodico / @EPGraficos

MESOTELIOMA MALIGNO

Es un grave tumor, principalmente de la pleura (tejido que cubre los pulmones) o el peritoneo y cuenta con una altísima y rápida mortalidad. En una tasa elevadísima de casos es causado por la exposición al amianto, es muy poco frecuente por otras causas.

No tiene ninguna relación con el tabaquismo.

Aparece 30 o 40 años después de la exposición a la sustancia.

Sus expresiones clínicas son el dolor en el tórax o en los hombros.

OTRAS PATOLOGÍAS

Entre ellas destaca el cáncer de lengua, el de riñón o el de esófago, e incluso el cáncer de ovarios o el de mama.

Periodos de latencia tras la exposición
Tiempo aproximado a partir del cual pueden aparecer enfermedades relacionadas con el asbesto

Inicio de la exposición laboral al amianto

EN AÑOS

Derrame pleural

Asbestosis

Placas pleurales

Cáncer de pleura

Cáncer de pulmón



¿Dónde se encuentra en el Subte?

Cuando comenzamos a interiorizarnos del tema y nos encontramos con que todo material inifugo, acústico, térmico con mas de 30 años contiene asbestos, decidimos empezar a analizar las flotas que circulan en la red subterránea y Premetro, y enviamos muestras al departamento de geología de la Universidad del Sur especiali-

zada en asbestos y representante de la OIT, para ser analizados dando como resultado que existe asbestos en las Flotas Mitsubishi, Nagoya, Siemens, Fiat y GEECAF, además del techo del cuarto de descando de conductores del Premetro y en las pastillas de freno de algunas escaleras mecánicas de la Línea E.

¿Qué hicimos como sindicato?

Luego de ser alertados de lo que pasaba en España por "Solidaridad Obrera" -la organización que representa a los trabajadores del Metro de Madrid- decidimos tomar acciones concretas. Por un lado iniciamos acciones legales; por otro encaramos medidas de lucha para preservar la salud de los compañeros del subte y premetro. El 13 de marzo de 2018 concretamos el Primer Paro de Actividades en las 6 Líneas de subterráneo y el Premetro por razones exclusivas de salud. En ese marco denunciamos la presencia de este poderoso agente cancerígeno, el asbestos.

NUESTRAS ACTUACIONES

- En fecha 16/2/2018 tomamos conocimiento a través de notas periodísticas que en Metro de Madrid reconocía la naturaleza laboral

de un trabajador enfermo de asbestos. Asimismo se confirma la PRECENCIA DE ASBESTO en los trenes CAF serie 2000 y 5000. Estos últimos fueron adquiridos por el GCBA durante la gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, en el año 2011. Comenzaron a operar en Abril 2013.

- En fecha 20/2/2018, SBASE dispone sacar de servicio a los CAF 5000 que prestaban servicio en la Línea B.
- El día 22/2/2018, AGTSYP envía cartas documentos dirigidas a SBASE, Metrovías, GALENO ART (aseguradora contratada o por Metrovías para cubrir la contingencia laborales) y Subsecretaría de Trabajo.
- En fecha 27/02/18, La Dirección General de Protección del Trabajo



dependiente de la Subsecretaría de Trabajo realiza una inspección en el Taller Rancagua (Estación Federico Lacroze) a las formaciones CAF sin notificar a la AGTSyP.

- En fecha 13/03/18 AGTSyP impugna la inspección, solicita se fije fecha para nueva inspección y que se la notifique y así pueda participar la misma. Adicionalmente se pide que requiera a SBASE copia de los planos de construcción de los CAF.
- En fecha 21/03/18 Se realiza audiencia en la SST donde esta



propone la conformación de una Mesa Tripartita (SBASE, METROVIAS, AGTSyP) para consensuar un cronograma de inspecciones.

AGTSyP solicita se realicen la toma de muestras sobre los dispositivos sospechados de contener asbestos.

- En fecha 06/04/18 SBASE entrega los planos de fabricación de los trenes CAF 5000. En ellos puede verse claramente que varias

piezas habían sido fabricadas o revestidas con asbestos. EVIDENTEMENTE NADIE LEYO LOS PLANOS.

• En fecha 12/04/18, ante la falta de respuesta por parte de la Subsecretaría de Trabajo iniciamos un proceso judicial, mediante una acción de amparo, solicitando que el juez ordene la toma de muestras sobre el apagachispas y su encapsulado. Además requerimos que la jueza ordene a SBASE y GCBA que no apliquen ningún procedimiento de disposición final sobre los trenes hasta tanto no termine de realizar los estudios pertinentes .SE LO DECLARA UN PROCESO COLECTIVO AMBIENTAL. Interviene el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12, Secretaria 23 de la Ciudad de Buenos Aires

• Proponemos a El INTI se presenta en el expediente y manifiesta para asombro de esta parte, que NO POSEE CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA, para realizar el procedimiento requerido.

• Durante el mes de Mayo, denunciamos en el expediente que los trenes que circulan en las Líneas B, C, E (marcas MITSUBISHI, GEECAF, NAGOYA) también contienen asbestos entre sus componentes al

igual que las escaleras mecánicas de la Línea E y el techo del cuarto de descanso, de conductores y guardas del Premetro. Los estudios fueron realizados por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR.

- En fecha 30/7/18 SBASE informa que mediante contratación directa dispuso que, DICON AMBIENTAL SRL, sea la empresa que realice la toma de muestra en un predio ubicado en la calle Magaldi, que AGTSyP pese a ser actor del juicio no conoce, ni tampoco el juzgado.

- En fecha 3/08/18 la Subsecretaría de Trabajo nos notifica que



hasta que se resuelva la disputa sobre quien sería designado para la extracción de muestras y su posterior análisis(nosotros proponemos a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR) así como también solicitamos que se realice una inspección al predio de Magaldi PARA CONOCER SI POSEE LAS CONDICIONES DE INSFRECTURA NECESARIAS PARA EL PROCESO DE EXTRACCION DE LAS MUESTRAS .



en fecha 06/08/18 y a las 23:45 hs extraerán dos coches de una formación CAF 5000, ubicada en el Taller Rancagua para trasladarlas al Taller Magaldi a fin de proceder a la toma de muestras

- En fecha 06/08/18 presentamos un escrito en el juzgado donde solicitamos se ordene a SBASE suspender el traslado de los coches

- En fecha 1/11/18 se procede a la extracción de muestras en el Taller Rancagua con nuestra participación, posteriormente se procede al translado de coches al galpón de Magaldi y el 5/11/18 se extraen nuevamente muestras

- Luego de varias reuniones el 18/12/18 el Gobierno de la Ciudad por Cedula de notificación nos confirma lo que ya habíamos denunciado . Hay asbesto en el ámbito subterráneo y el Premetro.

ASBESTO



¿Qué hacer ante la sospecha de presencia de Asbesto?

Actuar organizadamente, avisar a su Delegadx y retener las tareas pues NADIE DEBE MANIPULAR MATERIALES CON ASBESTO.

La empresa debe hacerse cargo de la DESASBESTIZACIÓN DE EL AMBITO SUBTERRANEO mediante un plan integral.

- Ante la sospecha nunca realice tareas con herramientas sobre el material con asbesto:
 - No sopletee.
 - No amole.
 - No lime.
 - No serruche.
 - No pula.

Todas estas operaciones desprenden fibras que Ud. puede respirar.

- No lleve la ropa de trabajo a su casa. No contamine a su familia.

NUESTROS OBJETIVOS:

- DEBEMOS LOGRAR QUE SE LLEVEN DE NUESTRO MEDIOAMBIENTE DE TRABAJO TODAS LAS PIEZAS SOSPECHOSAS DE CONTENER MATERIAL CON ASBESTO.
- QUEREMOS SEÑALIZACION DE TODOS LOS PELIGROS RELACIONADOS CON ASBESTO.
- EXIGIMOS UN PLAN DE CAPACITACION ESPECÍFICO PARA EL TRABAJO DIARIO EN LOS SECTORES DE TODAS LAS LÍNEAS Y EL PREMETRO.



Plan de Vigilancia Médica

Exigimos que el Plan de Vigilancia Médica de cada uno de los compañerxs sea la indicada para Asbesto/Amianto en la SRT (Toxicología Laboral de Dr. Nelson Albiano), incluyendo TAC como Diagnóstico de Base en caso de considerarse necesario a Criterio Médico. Referencia Clasificación Internacional de Radiología de las Neumoconiosis de OIT.

Es fundamental el personal formado y con experiencia en lectura de Placas, según dicha Metodología.

En nuestro país la institución más calificada es el Instituto Vacarezza del Hospital Muñiz.

La concurrencia a la Vigilancia Médica, a los efectos de que sea efectiva, controlada y confiable, debe hacerse en forma organizada a través de la Secretaría de Salud Laboral de la AGTSyP.

En la Declaración de Agentes de Riesgo que la empresa METROVIAS debe realizar, debe incluir al Amianto entre los Agentes de Riesgo bajo el código 40031, a los efectos de que la ART se notifique, identifique al personal expuesto y realice los Exámenes de Vigilancia Médica correspondientes.

Con posterioridad la AGTSyP recomendará a través de Salud Laboral la profundización de esos Estudios en casos que considere conveniente.

La Vigilancia Médica propuesta debe incluir al colectivo de trabajadorxs del Subte incluyendo a los trabajadorxs jubiladxs hasta su fallecimiento.

Las correspondientes Historias Clínicas Laborales deben guardarse hasta 40 años de realizadas como corresponde a las empresas que se encuentran inscriptas en el Registro de Sustancias Cancerígenas de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

CONSULTE en SALUD LABORAL de AGTSyP acerca de los pasos a dar para ser incluido en el PLAN de VIGILANCIA MÉDICA

- QUEREMOS QUE RETIREN EL ASBESTO DE NUESTRO TRABAJO Y DE NUESTRAS VIDAS.
 - QUEREMOS EN DEFINITIVA LA DESASBESTIZACIÓN DEL SUBTE EN PROTECCIÓN DE NUESTRA SALUD Y LA DE LOS USUARIOS.
- ES UN DESAFIO PARA LA SALUD PÚBLICA.

Legislación Argentina: Asbesto/Amianto

Resoluciones SRT Nº 415/02, 310/03, 463/09 y 844/2017 (Registro de Sustancias Cancerígenas)

Resolución SRT Nº 295/2003(Contaminación del Ambiente de Trabajo)

DEC. PEN Nº 658/96(Listado de Enfermedades Profesionales)

Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051

DEC 831/1993 Reglamentario de la Ley 24.051

AMIANTO

Res MTSS 577/1991 Manipulación y....

Res M Salud 845/2000 Prohibición Anfíboles

Res M Salud 823/2001 Prohibición Crisotilos

DEC. PEN Nº 1444/05

Ley 1820/05 de la CABA Prohibición



METRODELEGADOS



ASOCIACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y EL PREMETRO



cuhfa

cnu

La vida no se negocia, se lucha y se defiende con tu participación



FRANCISCO COLEDESMA

SECRETARIO DE SALUD LABORAL

En el transcurso del 2018 y lo que va del 2019 estamos luchando colectivamente dentro de nuestro ámbito con todos los compañerxs, delegadxs de base, miembros del Secretariadx Ejecutivo de AGTSyP y nuetrxs compañerxs profesionales para estar a la altura de las circunstancias y cuidar la salud en nuestro lugar de trabajo, al que SBASE nos expone cotidianamente poniendo en circulación Subtes con ASBESTO por compra directa, teniendo como único objetivo maximizar las ganancias y aumentar las tarifas sin invertir, dejando a la legislación actual de lado.

Trabajamos en un medio de transporte que mueve las 40 manzanas mas importantes del país, en la cual viajan diariamente más de 2 millones de pasajerxs.

Desde la Secretaría de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo queremos llevarle información y concientizar a nuestros compañerxs y a lxs usuarixs sobre este terrible mineral altamente cancerígeno llamado ASBESTO, y en ese sentido hemos realizado actividades con compañerxs de las Comunas N°5 y N°8 en la Línea A, B y E ,además de charlas informativas de la problemática en, Sala de Prensa de la Legislatura Porteña, en el Instituto Patria, además la colaboración de los compañerxs de la Cátedra de Trabajo Social de la Universidad de la Plata.

En esta lucha estamos trabajando con la participación de compañerxs muy entrenados en el tema asbesto, con la Dra. Leticia Lezcano del Departamento de Geología de la Universidad del Sur,con la Facultad de Medicina y el Instituto Vacarezza ambos dependientes de la UBA.

También en el 2018 participamos activamente con compañerxs de base del subte en la Intersindical de Salud conformada por las tres Centrales Obreras CTA, CGT y Corriente Federal y en mes de Octubre en el 8º Encuentro, fuimos los anfitrionxs en la jornada de información formación sobre esta problemática del ASBESTO.

Nuestra lucha no es fácil, continuaremos organizándonos y desde la Secretaría de Salud Laboral, los invitamos a participar a todxs

En el Subte La Vida No Se Negocia

**PELIGRO
PARA LA SALUD**

ASBESTO

- CARCINÓGENO
- MITAGENICIDAD
- TOXICIDAD REPRODUCTIVA
- SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA
- TOXICIDAD DE ORGANOS
- PELIGRO POR ASPIRACIÓN

cubat
CONTRARIO AL TABACO Y AL TABACO

Materiales que podés encontrar
en el siguiente link:
<http://sindicatodelsubte.com.ar>

Espacio Intersindical Salud, Trabajo y participación de los Trabajadores



Cátedra de Trabajo Social de la Universidad de La Plata

¿Cómo se si estoy en riesgo?

Si estuve expuesto a niveles elevados o por períodos prolongados de tiempo, puedo que sea a un riesgo aumentado de desarrollar ciertos tipos de cáncer, o de algunas de las otras enfermedades.

Algunos médicos recomiendan que las personas con gran exposición al asbestos se sometan a radiografías o tomografías, así como a pruebas de la función pulmonar de forma periódica.

Para evaluar enfermedades relacionadas con la exposición al asbestos, se necesita un historial médico completo, un examen físico y una serie de diagnósticos.

La radiografía de tórax es la mejor herramienta para detectar lesiones en los pulmones causadas por la exposición al asbestos. Pruebas de la función pulmonar y sonidos computarizados en tres dimensiones del pulmón también ayudan en el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el asbestos.

¿Cuál es nuestro objetivo como área de salud laboral?

Nuestro objetivo como docentes de salud laboral de trabajadores es que por medio de este material, nos acercamos de manera a través de las problemáticas de salud laboral que se vive en las empresas, así como las estrategias que se llevan a cabo para abordarlas. Los objetivos de los trabajadores que padecen de enfermedades en las que el trabajo tiene a que ver, y que permitan mejorar su calidad de vida.

En cada sección, hemos presentado información que nos lleva de la teoría a la práctica, la Universidad Nacional de La Plata, mediante ejemplos que incluyen una serie de materiales con los cuales podemos conocer los peligros a los cuales estamos expuestos y evaluar si realmente necesitamos un tratamiento. Estos ejemplos están vinculados, pero siempre en función de las problemáticas de salud laboral.

Este material está diseñado para despertar una más amplia conciencia en las personas trabajadoras, al mismo tiempo que las entiende como destinatarios de la protección de sus derechos de trabajo, para que no se pierda la oportunidad de informar a las demás personas que tienen la posibilidad de acceder a una consulta médica por este motivo.

Si querés más información?

Asociación de Asbestosis Argentina:
Teléfonos: 011-4524-1024 / 011-4523-0404
E-mail: asbestosis@arg.com / asbestosis.org
Díjole 0800-2340000 / 0800-31-19-10 / asbestosis.org

¿Sabes que es el Asbesto?



subito  Facultad de Trabajo Social
Universidad de La Plata

¿Qué es el asbestos?

Asbestos es el nombre de un grupo de minerales de origen natural que se utilizan en varios productos, como el material de construcción y los frenos de automóvil y trenes, con el propósito de que los componentes en que se utilizan sean resistentes al calor y la corrosión.

Es un material incoloro, inodoro y volátil siendo fácil su inhalación por lo que la exposición a este material es riesgosa para la salud de las personas que entran en contacto con él.

La manipulación del asbestos en las condiciones establecidas de protección permite que este sea respirado o tragar fácilmente, que estas fibras penetren en los pulmones e bronquios produciendo enfermedades como cáncer o "fibrosis". Tardando en manifestarse en años después de su exposición.

¿Cuáles son los peligros de exposición al asbestos para los trabajadores?

La inhalación de fibras de asbestos por los trabajadores puede provocar serias enfermedades en los pulmones y en otros órganos que pueden no aparecer hasta después de 10 años y en otros casos hasta más de 40 años después de ocurrir la exposición.

Por ejemplo, la inhalación puede generar una acumulación de tejido de tipo cicatrizal en los pulmones resultando en la pérdida de la función pulmonar, la discapacidad y la muerte. Las fibras de asbestos asociadas con este tipo de riesgo de salud son demasiado potentes para ser percibidas a simple vista y las fibras que causan un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades asociadas con el asbestos.

Otro ejemplo de problemas de salud asociados a la inhalación de fibras de asbestos son el cáncer estomálico, cáncer de estómago, cáncer de tórax y laringe, cáncer de hígado, cáncer de vejiga y de piel.

¿Dónde encontramos asbestos?

El asbestos se puede encontrar en una serie de productos que se encuentran en multitud de lugares de trabajo a diario.

Partes del tren, embalajes, Chapas y tanques de fibrocemento, Tejas y lamas, Pinturas y revestimientos entre otros.



Charla en la Legislatura



Charla en el Instituto Patria



Notas relacionadas publicadas en distintos medios

<http://www.parlamentario.com/noticia-115163.html>

<https://www.lanacion.com.ar/2204153-detectan-asbesto-en-coches-del-subte-b>

<https://www.intersindicalsaludytrabajo.org>

<http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/alarma-por-la-posibilidad-de-presencia-de-asbesto-en-el-subte-porteno/>

<https://www.lanacion.com.ar/2118770-subte-volvieron-a-descartar-la-presencia-de-amianto-pero-haran-un-nuevo-estudio>

<https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201808/38170-denuncian-que-metrovias-y-sbase-quieren-destruir-las-pruebas-de-asbesto-en-los-trenes.html>

<https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/06/01/confirmado-presencia-material-cancerigeno-subte/>

Bibliografía

<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno>

https://www3.epa.gov/airtoxics/3_90_024sp.html

<https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/asbesto.html>

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062009000300003

<https://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/>